



# 集美厂 HC1300 制氢站有机载体炉（特种设备） 导热油泄漏事故三级响应应急演练方案

编制（运行、安全） 苏龙经  
审核（厂长） 周伟  
批准（企业负责人） 周伟





## 一、演练目的

按照国家危化品生产和特种设备等相关法律法规、标准要求以及林德内部相关要求，检验集美厂突发事件应急救援预案的适用性和应急培训效果，确保各级管理人员和一线员工具备必要的应急知识，掌握风险防范能力和事故应急措施。

## 二、事故中危化品及其设备的主要危害分析

### 1、导热油的主要危害

对水生环境造成长期不良影响；闪点：200℃，燃点：450℃，遇明火可发生燃烧。

导热油炉及管线中油温约在270℃，若导热油泄漏会导致人员烫伤。

### 2、事故中设备的主要危害

本次演习仅针对导热油炉入口放空阀前螺栓断裂导致热油泄漏。导热油管线及导热油炉本体在事故中不受威胁。

本次演习中导热油炉为特种设备。

## 三、情景假设：

1、早上约 9:00，中控当班人员在巡检至 HC1300 制氢装置区有机载体炉附近时，发现导热油炉入口放空阀前，导热油发生喷射状泄漏（约喷 0.4 米远）。泄漏点温度较高（约 270 度）无法靠近，巡检人员立即按下急停按钮，启动现场处置方案。

2、无人受伤，无媒体人员介入；无需报 110、119 和相关政府监管部门。

## 四、响应级别

启动《集美厂生产安全事故应急预案》中定义的三级应急响应。

## 五、演练时间、模拟事故场地、参演人员、演练所需物品

1、演练时间：2024 年 2 月 27 日上午（时间控制在 15 分钟内完成）

2、模拟事故场地： HC1300 制氢站围栏内，进导热油炉前入口管线放空阀前法兰。

3、中控室：模拟中控室在装置围栏外，靠近导热油泵处。

4、现场指挥部： HC1300 制氢站围栏外，靠近导热油泵处。

5、现场应急模拟人员

（预计 6 名中控员工和 1 名安全员参加，具体人名按实际当班调整）。

现场指挥员：白小杰

发现险情的当班人员：邓生意

警戒人员：由中控员工扮演

现场应急处置人员：邓生意、江智

ROC 人员：由中控员工扮演

企业负责人与安全部门负责人：真实人员（周春富）

6、演练所需物资



- PPE(劳保用品)
  - (1) 进入模拟事故现场的人员应按公司日常规定穿戴安全帽、护目镜、防火服和安全鞋。
  - (2) 现场应急处置人员应穿戴：除日常规定穿戴 PPE 外，需皮手套。
- 报警工具：防爆对讲机 2 具、防爆手机、个人手机（在警戒线外使用）
- 警戒标志：锁闭 HC1300 氢气生产装置各入口
- 指挥器具：扩音器 2 个
- 抢修工具（含检测仪器）：铜扳手及铜质工具、氢气便携式分析仪、红外测温仪等
- 环保应急物质：10L 接油铁桶：3 个；吸油纸 1 卷；消防沙

## 六、现场抢险方案

### 1、报警与初始行动（第一阶段）

(1) 早上约 9:00，中控室当班操作员邓生意巡检至 HC1300 制氢装置区，发现导热油炉入口放空阀前，导热油发生喷射状泄漏，喷射距离约 0.4 米。未着火、无人受伤，泄漏点温度较高无法靠近。

(2) 巡检人员邓生意观察周围无施工作业后，一边前往按下导热油炉泵的停止按钮，一边使用防爆对讲机向当班班长江智报告：“控制室，我是邓生意，导热油炉入口放空阀前，导热油发生喷射状泄漏不敢靠近，未着火、无人受伤，我去锁门制氢站周边的围栏，你拿着警戒带和氢气携式分析仪赶快过来设置警戒，并分析泄漏点周围的氢气含量。”

(3) 操作员邓生意锁闭制氢站周边的围栏，当班班长江智分析泄漏点周边氢含量为 0ppm，正当在导热油炉泄漏点周围设置好警戒带期间，邓生意用防爆手机向生产工程师白小杰报告：“白工，我是邓生意，导热油炉入口放空阀前，导热油发生喷射状泄漏在围堰中，未着火、无人受伤。泄漏点温度较高无法靠近，远距离观察，疑似螺栓断裂。已按下导热油炉旁的停止按钮，确认周边无人作业，已锁闭制氢站周边的围栏，泄漏点周边氢含量为 0ppm，江智正在设置泄漏点周围的警戒，请指示。”

生产工程师白小杰指示操作员邓生意：“待泄漏状态由喷射变为连续水流状后，将 10L 接油桶放置泄漏点，然后关闭导热油泵前的出口阀，使用消防沙对可能溢出点进行围堵。通知 PGP 停止氢气瓶充装，做好现场监护。赶到现场，预计 5 分钟后到达”。邓生意回答“好的”。

(4) 生产工程师白小杰挂断操作员邓生意的电话后，立即从外面赶回公司。途中，白小杰电话给 ROC 值班人员：“ROC 吗？我是集美现场生产工程师白小杰，现场 HC1300 制氢装置区导热油炉入口放空阀前，导热油发生喷射状泄漏，未着火、无人受伤，现场已按下急停按钮，事故正在处理中。” ROC 答复：“好的，现场处置好后请马上通知我们”。



(5) 随后白小杰将同样的内容报告给集美厂主要负责人周春富，周春富“好的，我马上赶回公司，有新情况立即通知我。”

## 2、现场确认与抢险（第二阶段）

(1) 当操作员邓生意向生产工程师白小杰报告完后，导热油管线压力下降，泄漏已由喷射状变为连续水流状。

(2) 操作员邓生意在现场监护，江智按生产工程师白小杰指示，穿戴好皮手套拿了3个10L接油桶放置泄漏点，然后关闭导热油泵前的出口阀，通知PGP停止氢气瓶充装。并对导热油喷溅点击围堰排放口用消防沙覆盖围堵。

(2) 当白小杰到达现场后至现场同确认，装置已停机，导热油连续水流状泄漏明显变小，随后将情况向周春富汇报。

(3) 为确保安全，白小杰再次安排操作员邓生意在泄漏点分析氢气含量。完成分析后，邓生意向白小杰报告：“白工，泄漏周围环境氢气含量为0ppm”。白小杰答复：“好的”。

(4) 在前往事故地点的途中，周春富向销售电话告知氢气装置停机事宜。并向安全经理石晓辉报告，安全经理石晓辉接到报告后，迅速向南区SHEQ经理报告。

## 3、泄漏终止后的后续处理、恢复正常生产状态（第三阶段）

- 1) 操作员邓生意同白小杰确认导热油已停止泄漏。
- 2) 白小杰通知安全员龙绍波到场，一同进行事故现场拍照等事故调查工作。
- 3) 白小杰与总经理周春富商量是否可以清理事故现场，获得“同意”。
- 4) 白小杰下令中控人员清理现场应急物品，下令撤销现场警戒。
- 5) 白小杰安排相关人员，做好泄漏点阀门修复。
- 6) 现场指挥员白小杰宣布应急结束。
- 7) 白小杰召集全体参演人员对本次演练进行评估与总结。
- 8) 为恢复正常运行状态，白小杰做如下安排：
  1. 安排邓生意后续使用红外测温枪，每小时测温定10L接油桶中的油温，油温降为60度以下后，使用吸油纸擦净管线上的导热油，将收集的废导热油及受污染的沙子及泥土，转移至危废仓库，填写纸质和电子档案，办理入库手续，请具有相应资质的单位处置。
  2. 维修后，安排江智开机测试泵前、炉后压力，管道中导热油流量与停机前一致，确认无积碳结焦。

# 应急演练签到表与演练后的评估报告

演练时间	2024年2月27日	演练地点	L6X HCl制备区	组织部门	OPS
现场指挥员	白小杰	职务	生产工程师	协同部门	SMEA
演练主题	集美厂 HCl300 制备站有机废气炉等泄露泄漏事故				
演练参加人员 (签字)	白小杰 刘永平 徐建新 林永明 叶生喜 陈平海 龙绍海				
演练观摩人员 (签字)	NA				
演习后的评估报告 (演习结束后,由指挥员立即组织参演人员进行效果评估)					本演练评估人签字 <b>龙绍海</b>
评估项目	评估要点(参考内容)			评估结果	
演练策划与设计	目标明确且有针对性符合本单位实际; 设计有利于提高应急能力; 要素齐全			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
演练文件编制	制定演习方案, 内容及编排顺序合理; 预案经过审批且印发至参与人员			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
演练保障	分工明确, 职责清晰; 经费充足; 器材满足演练需要; 安全保障条件到位			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
预警与信息报告	险情或隐患及时预警; 及时向内外相关部门和人员报告; 信息报告程序规范			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
紧急动员	能快速确定事故等级, 启动相应级别应急响应; 应响应迅速			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
事故监测与研判	及时开展早期评估, 获取准确信息; 能够持续跟踪监测; 科学评估潜在危害			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
指挥和协调	及时成立指挥部; 各应急小组分工明确, 职责清晰; 决策科学, 指挥协调能力强			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
事故处置	动作迅速; 先期处置科学合理; 分工明确, 职责清晰; 持续跟踪监测			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
应急资源管理	应急设施、设备、器材等数量和性能等满足要求, 且管理有序能快速调动			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
应急通信	通讯设备维护良好, 通讯系统运转正常, 通信信息顺畅			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
信息公开	明确信息发布部门、发布原则; 指定专人发布事故信息; 能及时通知相关方			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
人员保护	应急救援人员配备相应的PPE; 综合考虑各种因素, 协调确保各方人员安全			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
警戒与管制	通道有效管制, 道路顺畅; 设置交通管制点, 划定管制区域; 标识完善清晰			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
医疗救护	急救药品、器材配备有效; 伤员及时得到救治; 及时呼叫120并送医			<input type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input checked="" type="checkbox"/> NA;	
现场控制及恢复	污染物, 有毒有害物及时、有效处置; 设置疏散集合点及时清点人数;			<input checked="" type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合; <input type="checkbox"/> NA;	
预案有效性评审	<input checked="" type="checkbox"/> 演练与实际相符, 可执行 <input type="checkbox"/> 演练与实际基本一致, 局部需修订 <input type="checkbox"/> 与实际不适宜, 重新修订				
预案充分性评审	<input checked="" type="checkbox"/> 完全满足应急要求 <input type="checkbox"/> 预案设置基本满足现场实际, 较充分 <input type="checkbox"/> 场景设置不充分, 重新修改				

## 总体评价

(从演习目标、参演组织机构、人员、应急能力的检验和锻炼、受到的培训教育、应急器材使用等方面进行综合评价)

本次演习达到演习目的, 参演组织机构齐全, 人员应急能力得到有效的检验和锻炼, 人员受到了培训教育, 紧急机制使用熟练, 能够满足要求。

## 演习中发现的问题、原因分析及其整改措施

序号	存在的问题	原因分析	整改措施	责任人	完成整改期限	完成(√/×)
1	无	<input type="checkbox"/> 方案策划不足 <input checked="" type="checkbox"/> 执行不到位 <input type="checkbox"/> 其它问题	/	/	20 年 月 日	/
2		<input type="checkbox"/> 方案策划不足 <input type="checkbox"/> 执行不到位 <input type="checkbox"/> 其它问题	/	/	20 年 月 日	/

# 集美厂 HC1300 制氢站有机载体炉导热油泄 漏事故(三级响应)应急演习实况记录



林德气体（厦门）有限公司

2024 年 02 月 27 日

## 一、演练目的

按照国家危化品生产和特种设备等相关法律法规、标准要求以及林德内部相关要求，检验集美厂突发事件应急救援预案的适用性和应急培训效果，确保各级管理人员和一线员工具备必要的应急知识，掌握风险防范能力和事故应急措施。

## 二、事故中危化品及其设备的主要危害分析

### 1、导热油的主要危害

对水生环境造成长期不良影响；闪点：200℃，燃点：450℃，遇明火可发生燃烧。

导热油炉及管线中油温约在270℃，若导热油泄漏会导致人员烫伤。

### 2、事故中设备的主要危害


本次演习仅针对导热油炉入口放空阀前螺栓断裂导致热油泄漏。导热油管线及导热油炉本体在事故中不受威胁。

本次演习中导热油炉为特种设备。

## 三、情景假设：

1、早上约 9:00，中控当班人员在巡检至 HC1300 制氢装置区有机载体炉附近时，发现导热油炉入口放空阀前，导热油发生喷射状泄漏（约喷 0.4 米远）。泄漏点温度较高（约 270 度）无法靠近，巡检人员立即按下急停按钮，启动现场处置方案。

2、无人受伤，无媒体人员介入；无需报 110、119 和相关政府监管部门。



## 四、现场抢险方案

### 1、报警与初始行动（第一阶段）

(1) 早上约 9:00，中控室当班操作人员邓生意巡检至 HC1300 制氢装置区，发现导热油炉入口放空阀前，导热油发生喷射状泄漏，喷射距离约 0.3 米。未着火、无人受伤，泄漏点温度较高无法靠近。



(2) 巡检人员邓生意观察周围无施工作业后，一边前往按下导热油炉泵的停止按钮，一边使用防爆对讲机向当班班长江智报告：“控制室，我是邓生意，导热油炉入口放空阀前，导热油发生喷射状泄漏不敢靠近，未着火、无人受伤，我去锁门制氢站周边的围栏，你拿着警戒带和氢气携式分析仪赶快过来设置警戒，并分析泄漏点周围的氢气含量。”

(3) 操作员邓生意锁闭制氢站周边的围栏，当班班长江智分析泄漏点周边氢含量为 0ppm，正当在导热油炉泄漏点周围设置好警戒带期间，邓生意用防爆手机向生产工程师白小杰报告：“白工，我是邓生意，导热油炉入口放空阀前，导热油发生喷射状泄漏在围堰中，未着火、无人受伤。泄漏点温度较高无法靠近，远距离观察，疑似螺栓断裂。已按下导热油炉旁的停止按钮，确认周边无人作业，已锁闭制氢站周边的围栏，泄漏点周边氢含量为 0ppm，江智正在设置泄漏点周围的警戒，请指示。”

生产工程师白小杰指示操作员邓生意：“待泄漏状态由喷射变为连续水流状后，将 10L 接油桶放置泄漏点，然后关闭导热油泵前的出口阀，使用消防沙对可能溢出点进行围堵。通知 PGP 停止氢气瓶充装，做好现场监护。赶到现场，预计 5 分钟后到达”。邓生意回答“好的”。



(4) 生产工程师白小杰挂断操作员邓生意的电话后，立即从外面赶回公司。途中，白小杰电话给 ROC 值班人员：“ROC 吗？我是集美现场生产工程师白小杰，现场 HC1300 制氢装置区导热油炉入口放空阀前，导热油发生喷射状泄漏，未着火、无人受伤，现场已按下急停按钮，事故正在处理中。” ROC 答复：“好的，现场处置好后请马上通知我们”。

(5) 随后白小杰将同样的内容报告给集美厂主要负责人周春富，周春富“好的，我马上赶回公司，有新情况立即通知我。”

## 2、现场确认与抢险（第二阶段）

(1) 当操作员邓生意向生产工程师白小杰报告完后，导热油管线压力下降，泄漏已

由喷射状变为连续水流状。

(2) 操作员邓生意在现场监护，江智按生产工程师白小杰指示，穿戴好皮手套拿了3个10L接油桶放置泄漏点，然后关闭导热油泵前的出口阀，通知PGP停止氢气瓶充装。并对导热油喷溅点击围堰排放口用消防沙覆盖围堵。

(2) 当白小杰到达现场后至现场同确认，装置已停机，导热油连续水流状泄漏明显变小，随后将情况向周春富汇报。

(3) 为确保安全，白小杰再次安排操作员邓生意在泄漏点分析氢气含量。完成分析后，邓生意向白小杰报告：“白工，泄漏周围环境氢气含量为0ppm”。白小杰答复：“好的”。



(4) 在前往事故地点的途中，周春富向销售电话告知氢气装置停机事宜。并向安全经理石晓辉报告，安全经理石晓辉接到报告后，迅速向南区SHEQ经理报告。

### 3、泄漏终止后的后续处理、恢复正常生产状态（第三阶段）

- a) 操作员邓生意同白小杰确认导热油已停止泄漏。
- b) 白小杰通知安全员龙绍波到场，一同进行事故现场拍照等事故调查工作。
- c) 白小杰与总经理周春富商量是否可以清理事故现场，获得“同意”。
- d) 白小杰下令中控人员清理现场应急物品，下令撤销现场警戒。
- e) 白小杰安排相关人员，做好泄漏点阀门修复。
- f) 现场指挥员白小杰宣布应急结束。
- g) 白小杰召集全体参演人员对本次演练进行评估与总结。
- h) 为恢复正常运行状态，白小杰做如下安排：
  1. 安排邓生意后续使用红外测温枪，每小时测温定10L接油桶中的油温，油温降为60度以下后，使用吸油纸擦净管线上的导热油，将收集的废导热油及受污染



的沙子及泥土，转移至危废仓库，填写纸质和电子档案，办理入库手续，请具有相应资质的单位处置。

2. 维修后，安排江智开机测试泵前、炉后压力，管道中导热油流量与停机前一致，确认无积碳结焦。

